



### ZNACZENIA:

Laboratoryjne punkty poboru gazów technicznych:

- arpon - AR
- szpinał powłoka - AR
- szpinał - HE
- szpinał - NZ
- szpinał z bezkierunkowym ogólnym - CZ12
- wodotł - WZ
- próżnia - WZ
- TPG - O podłączenie szpinał powłoka, oznaczenie (A, B, C)

### Symbole urzędów:

- arpon - AR
- szpinał powłoka - AR
- szpinał - HE
- szpinał - NZ
- szpinał z bezkierunkowym ogólnym - CZ12
- wodotł - WZ
- próżnia

GPV Pracownia Architektoniczna S.C.  
ul. Pamiłkowa 2/37 | 61-512 Poznań  
biuro@gpv.pl

GPV Pracownia Architektoniczna S.C.  
ul. Pamiłkowa 2/37 | 61-512 Poznań  
biuro@gpv.pl

GPV Pracownia Architektoniczna S.C.  
ul. Pamiłkowa 2/37 | 61-512 Poznań  
biuro@gpv.pl

GPV Pracownia Architektoniczna S.C.  
ul. Pamiłkowa 2/37 | 61-512 Poznań  
biuro@gpv.pl

GPV Pracownia Architektoniczna S.C.  
ul. Pamiłkowa 2/37 | 61-512 Poznań  
biuro@gpv.pl

GPV Pracownia Architektoniczna S.C.  
ul. Pamiłkowa 2/37 | 61-512 Poznań  
biuro@gpv.pl

GPV Pracownia Architektoniczna S.C.  
ul. Pamiłkowa 2/37 | 61-512 Poznań  
biuro@gpv.pl

GPV Pracownia Architektoniczna S.C.  
ul. Pamiłkowa 2/37 | 61-512 Poznań  
biuro@gpv.pl

GPV Pracownia Architektoniczna S.C.  
ul. Pamiłkowa 2/37 | 61-512 Poznań  
biuro@gpv.pl